


正本

檔 號：

保存年限：



## 台灣自來水股份有限公司 函

104096

台北市中山區伊通街59巷6號

機關地址：404403臺中市雙十路2段2-1號

承辦人：黃國永

電話：04-22244191#404

電子信箱：anddy232003@mail.water.gov.tw

受文者：台灣區水管工程工業同業公會

發文日期：中華民國113年4月3日

發文字號：台水營字第1130009870號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：三級品管查核常見缺失、內線檢驗流程圖、用戶新改裝工程應附證件資料及注意事項與流程、現場施工常見違失樣態

主旨：檢送本公司用戶新(改)裝工程申請應附資料、注意事項之標準作業文件1份供參，請查照。

說明：

- 一、依據本公司112年12月26日「112年度台灣區水管工程工業同業公會與台水公司業務座談會」會議紀錄決議事項辦理。
- 二、隨函檢附「用戶新改裝工程應附證件資料及注意事項與流程」、「內線檢驗流程圖」，提供各區處辦理宣導說明會使用。
- 三、另彙整「三級品管常見缺失」及「現場施工常見違失樣態」資料供參，以減少缺失重複發生，提升工程品質。

正本：台灣區水管工程工業同業公會、本公司各區管理處

副本：本公司營業處(含附件)

總經理 李丁來